






(EN) Important:

For best cutting performance, it is recommended to use a machine with 13mm Chuck, 750-850 W, 2000-3000 rpm.

(DE) Wichtig:

Benötigt Bohrmaschine mit 13 mm Aufnahme, 750-850 W, Empfohlene Drehzahl 2000-3000 U/ min.

(CZ) Důležitost:

Pro nejlepší řezný výkon, doporučujeme použít vrtačku s 13mm sklíčidlem, 750-850 W, 2000-3000 ot/min., nepoužívejte rychloupínací sklíčidlo.

(SK) Dôležité:

Pre najlepší rezný výkon, odporúčame použiť vrtačku s 13mm skľučovadlom, 750-850 W, 2000-3000 ot/min., nepoužívajte rýchlopínacie skľučovadlo.

(HU) Fontos:

Legjobb vágási teljesítményért, tanácsoljuk fúrógép használatát 13mm tokmánnal, 750-850 W, 2000-3000 ford./perc, ne használjon gyorsbefogó tokmányt.

(PL) Ważne:

Aby uzyskać najlepszą wydajność podczas cięcia, zalecamy zastosować wiertarkę z 13 mm uchwytem zaciskowym, 750-850 W, 2000-3000 obr./min, nie należy używać uchwytów szybkomocujących.