



VP-PHJ1



VP-PHJ2



VP-PHJ2S

VP-PHJ1
VP-PHJ2
VP-PHJ2S



Návod na obsluhu - SK

Prípravok na vŕtanie vreckových otvorov IGM

2024-11-05

VP-PHJ IGM Príručka na výrobu vreckových otvorov SK v1.02 A4ob

Návod na obsluhu

Vážený zákazník,

Veľmi vám ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri kúpe nového produktu IGM. Tento návod bol pripravený pre majiteľov a používateľov **vŕtacieho zariadenia IGM na vŕtanie vreckových otvorov** z dôvodu bezpečnosti pri montáži, používaní a údržbe. Pozorne a podrobne si, prosím, prečítajte informácie obsiahnuté v tomto návode. Prípravok používajte v súlade s týmito pokynmi a inštrukciami. Tým mu zabezpečíte maximálnu životnosť a výkonnosť. Dodržiavajte bezpečnosť práce.

Prajeme vám veľa pracovných a osobných potešení pri práci s vŕtacím zariadením IGM Pocket Hole Jig.

Použitie prípravku

Výrobok je určený len na spájanie dreva a drevených materiálov so skrytými skrutkovými spojmi. Na spájanie materiálu používajte priložené skrutky.

Záruka

Spoločnosť IGM sa vždy snaží dodávať kvalitné a efektívne produkty. Uplatňovanie záruky podlieha platným podmienkam predaja a záruky spoločnosti IGM.

Bezpečnostné pokyny

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok poškodenie výrobku a vážne zranenie obsluhy. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

- Pred začatím práce skontrolujte stav prípravku a rezného nástroja. Rezný nástroj musí byť ostrý a bez poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek závalu, prípravok ani rezný nástroj nepoužívajte.
- S výrobkom pracujte na čistej, dostatočne osvetlenej ploche. Okolo pracovnej plochy musí byť dostatok priestoru na prácu.
- Pri práci dbajte na svoju bezpečnosť. Dlhé vlasy, voľné časti odevu alebo šperky môžu spôsobiť zranenie. Používajte vhodný pracovný odev, obuv, ochranu očí, uší a dýchacích ciest.
- Dávajte si pozor na ruky a prsty. Pri práci vždy používajte obe ruky.
- Skontrolujte, či je prípravok pevne na svojom mieste. V prípade potreby upnite prípravok pomocou svorky. Nikdy nedržte prípravok počas práce v ruke!
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
- Výrobok nenechávajte vo vlhkom prostredí ani ho nevystavujte dažďu.

Symbody



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom.



Používajte pracovné rukavice.






Používajte ochranu sluchu. Používajte ochranu očí. Používajte ochranu dýchacích ciest.

Špecifikácie

Minimálna hrúbka materiálu:	12 mm
Maximálna hrúbka materiálu:	40 mm
Vrták:	9,5 mm
Stopka vrtáka:	štvorhranná
Dĺžka vrtáka:	158 mm
Bit:	square, č. 2
Stopka bitu:	štvorhranná

Obsah balenia

VP-PHJ1	VP-PHJ2	VP-PHJ2S
		
Jednotlivé vrtacie puzdro	Dvojité vrtacie puzdro	Dvojité vrtacie puzdro
Vrták HSS 9,5 mm	Vrták HSS 9,5 mm	Vrták HSS 9,5 mm
Štvorhranný bit Robertson č. 2	Štvorhranný bit Robertson č. 2	Štvorhranný bit Robertson č. 2
Híbkový doraz	Híbkový doraz	Híbkový doraz
Inbus	Inbus	Inbus
-	-	Skrutky do vrečka - 4x25mm, hrubý závit, valcová hlava, 10ks
-	-	Skrutky do vrečka - 4,5x32mm, hrubý závit, tanierová hlava, 10ks
-	-	Skrutky do vrečka - 4,5x38mm, hrubý závit, tanierová hlava, 10ks
-	-	Skrutky do vrečka - 4,5x50mm, hrubý závit, tanierová hlava, 10ks
-	-	Skrutky do vrečka - 4,5x63mm, hrubý závit, tanierová hlava, 10ks
-	-	SK Pokyny

Práca s produktom



Krok 1: Nastavenie zastávky

Nasuňte doraz na vrták a nastavte ho podľa hrúbky materiálu vždy na najbližšiu hodnotu na stupnici. Dorazy utiahnite. Na obrázku je znázornené správne nastavenie pre hrúbku materiálu 19 mm.



Krok 2: Nastavenie polohy zastávky



Výrobok sa môže použiť na spojenie nového materiálu alebo na spevnenie už spojeného materiálu. Ak vrtáte na okraji dielu, vysuňte zarážku a vložte ju smerom nadol. Ak vrtáte do existujúceho spoja, zasuňte zarážku smerom nahor.



Krok 3: Nastavenie polohy vŕtacieho puzdra

Vŕtacie puzdro umiestnite do správnej polohy podľa najbližšej hodnoty zvolenej v prvom kroku. Šípka na okraji puzdra označuje hrúbku.

Používanie skrutiek s vreckovými otvormi

	
12-16 mm	25 mm
17-20 mm	32 mm
21-26 mm	38 mm
27-34 mm	50 mm
35-40 mm	63 mm

Príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo nájdete na webovej lokalite IGM.

Varovanie! Inštalácia neschváleného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie výrobku a vážne zranenie. Používajte len príslušenstvo odporúčané pre toto svetidlo spoločnosťou IGM.

- Vrecková vŕtačka IGM VPP-PHD1
- Štvorhranný bit IGM s vreckovou dierkou VPP-PHB1